

Imagem 05



Acúmulo de lixo e entulho

Imagem 06



Casa origem do deslizamento

Imagem 07



Rachadura de tração de movimento do solo

Imagem 08




Endereço do local de origem do deslizamento

Imagem 09



Frente do local de origem do deslizamento

Imagem 10



Servidor		Diretora		Coordenador	
ROGERIO NASCIMENTO DA SILVA		MARTA RIBEIRO AMARAL			
Assinatura	Prontuário 05735	Assinatura	Prontuário 05519	Assinatura	Prontuário

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 Rua Angelina Negri Gilli nº 29 – Jardim Bandeirantes – CEP 06513-055 - Santana de Parnaíba – SP
 Telefone: (11) 4154-2166 / 199
 e-mail: defesacivildesantanadeparnaiba@gmail.com