



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DANOS

Data	Número Relatório	Nº Folhas
28 / 1 / 22	280122160018541	002

DADOS DA AVALIAÇÃO DE DANOS

Nº Aviso Ocorrência >> 2801221421

Código da Ocorrência
 DC04 - Ameaça de Desabamento

Horas : 15 : 40
 VTR Delta 01

DADOS DO LOCAL

Tipo de Local: Área Pública
 Telefone:
 Endereço: Rua dos Sabiás 06535-150 - Cidade São Pedro - Gleba A
 Número: 898
 Complemento:
 Bairro: Cidade São Pedro - Gleba A
 Ponto de Referência: Escada Hidráulica de gabião.
 NÚMERO DE ENVOLVIDOS:
 http://e-processo.foe.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 4-LRHY-17S3-5WHV-3RLT

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO Código do Envolvido >>> 280122160018541001

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
01	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO Código do Envolvido >>> 120222123018311002

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO Código do Envolvido >>> 120222123018311003

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
03	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

120222123018311004

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
04	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

120222123018311005

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
05	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

120222123018311006

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

120222123018311007

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
07	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 Rua Angelina Negri Gilli nº 29 – Jardim Bandeirantes – CEP 06513-055 - Santana de Parnaíba – SP
 Telefone: (11) 4154-2166 / 199
 e-mail: defesacivildesantanadeparnaiba@gmail.com

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCPESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.fce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHHY-17SS3-5WHV-3RLTI

DESCRIÇÃO SUCINTA SOBRE A OCORRÊNCIA

No local aparentemente não fora feito nenhum reforço estrutural, necessitando uma avaliação técnica, para poder avaliar se imóvel poderá ser habitado novamente.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHY-17S3-5WHV-3RLI

Imagem 01



Número da residência.

Imagem 02



Foto panorâmica da edificação.

Imagem 03



Vista lateral esquerda do imóvel.

Imagem 04



Vista frontal do imóvel.

Imagem 05




Imagem 06




Imagem 07




Imagem 08




Imagem 09





Imagem 10



Servidor	
MARCOS DA SILVA ARAUJO	
Assinatura	Prontuário 18541

Diretora	
MARTA RIBEIRO AMARAL	
Assinatura	Prontuário 05519

Coordenador	
Assinatura	Prontuário