

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA AMAZONAS / RUA LUA / ESTRADA TENENTE MARQUEZ, STP - 14

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-14.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA AMAZONAS / RUA LUA / ESTRADA TENENTE MARQUEZ, STP - 14
ESTRADA DO JAGUARÍ



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA BENEDITO C. DE CARVALHO, STP-22.

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-22.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA BENEDITO C. DE CARVALHO, STP-22.

RUA BENEDITO DE CARVALHO.



IMAGEM IPT.

Tipo área: INUNDAÇÕES

Localidade: AVENIDA JAGUARI / AVENIDA MANOEL DA SILVA. STP-23.

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

FV-STP-23-01- Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: INUNDACOES

Localidade: AVENIDA JAGUARI / AVENIDA MANOEL DA SILVA. STP-23.

CÓRREGO.



IMAGEM IPT.