

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA DA FARTURA / RUA DO MATÃO, STP - 15

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

FV-STP-15-01- Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA DA FARTURA / RUA DO MATÃO, STP - 15
RUA DA FARTURA



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA BENEDITA P. DE MORAES / RUA DO ROUXINOL / RUA DOS SABIÃO•S / RUA DO GAVIÃO, STP - 16

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-16.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA BENEDITA P. DE MORAES / RUA DO ROUXINOL / RUA DOS SABIÃO•S / RUA DO GAVIÃO, STP - 16
RUA DOS SABIÁS



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA ZACARIAS / RUA JULIO MIRANDA. STP-24.

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-24.01: Vista geral da área e do setor mapeado.



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA ZACARIAS / RUA JULIO MIRANDA. STP-24.
RUA ZACARIAS.



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA MANOEL SOARES / RUA ESTRELA DALVA, STP -17

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-17.01: Vista geral da área e do setor mapeado.



IMAGEM IPT.