



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DANOS

Data	Número Relatório	Nº Folhas
04 / 4 / 22	040422115136557	002

DADOS DA AVALIAÇÃO DE DANOS

Nº Aviso Ocorrência >> 2403221548

Código da Ocorrência
 DC04 - Ameaça de Desabamento

Horas : 11 : 51
 VTR Delta 01

DADOS DO LOCAL

Tipo de Local: Área Particular
 Telefone: 950214800

Endereço: Rua Teodoro Elias 06530-130 - Parque dos Eucaliptos
 Número: 63

Complemento:
 Bairro: Parque dos Eucaliptos

Ponto de Referência: Próximo mercadinho
 NÚMERO DE ENVOLVIDOS: 001

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO Código do Envolvido >>> 040422115136557001

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
01	Proprietário	Heloisa Helena Estudando de Assis Macedo		

Nome da Mãe:
 Nome da Pai:
 Nacionalidade:
 Naturalidade:
 Estado:
 Sexo:
 Data Nasc.:

Endereço de Residência:
 Número:
 Complemento:

Bairro:
 Município:
 Telefone:

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO Código do Envolvido >>> 200521124514356002

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Nome da Mãe: #N/A
 Nome da Pai: #N/A

Nacionalidade: #N/A
 Naturalidade: #N/A
 Estado: #N/A
 Sexo: #N/A
 Data Nasc.: #N/A

Endereço de Residência: #N/A
 Número: #N/A
 Complemento: #N/A

Bairro: #N/A
 Município: #N/A
 Telefone: #N/A

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO Código do Envolvido >>> 200521124514356003

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
03	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Nome da Mãe: #N/A
 Nome da Pai: #N/A

Nacionalidade: #N/A
 Naturalidade: #N/A
 Estado: #N/A
 Sexo: #N/A
 Data Nasc.: #N/A

Endereço de Residência: #N/A
 Número: #N/A
 Complemento: #N/A

Bairro: #N/A
 Município: #N/A
 Telefone: #N/A

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRJ2-JF1L-63F-S-3Q3H

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

200521124514356004

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
04	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

200521124514356005

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
05	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

200521124514356006

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

200521124514356007

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
07	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 Rua Angelina Negri Gilli nº 29 – Jardim Bandeirantes – CEP 06513-055 - Santana de Parnaíba – SP
 Telefone: (11) 4154-2166 / 199
 e-mail: defesacivildesantanadeparnaiba@gmail.com

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CEUSA CARVALHO. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRJ2-JF1L-63F-S-3Q3H

DESCRIÇÃO SUCINTA SOBRE A OCORRÊNCIA

Em vistoria encontramos a existência de manifestações patológicas: presença de infiltração na parede e laje.
Foi observado fissura na vigota da laje deixando a ferragem exposta e oxidada (enferrujada), a viga de sustentação da laje está com trincas aparentemente comprometendo parte estrutural, há várias trincas no piso.
Local totalmente mofado insalubre proveniente da umidade.
Observamos no quintal (fundo) da residência segundo à moradora informou que tem uma fossa desativada e não foi soterrada aparentemente encontrar-se solapada.
Faz-se necessário a interdição total do imóvel devido ao risco iminente de Desabamento. Sem condições para o Sra.Heloisa residir no imóvel.
Diante dos fatos necessita de uma vistoria Técnica do Engenheiro e apoio da Assistência Social tendo em vista a moradora ser hipossuficiente.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-LRJ2-JF1L-63F-S-3Q3H

Imagem 01



Viga de sustentação da laje trincada

Imagem 02



Fossa com afundamento de solo

Imagem 03



Trincas na horizontal

Imagem 04



Vigotas da laje enferrujada e e laje colapsando.

Imagem 05



Infiltração

Imagem 06



Trinca na vertical

Imagem 07



Solapamento no piso

Imagem 08



Imagem 09





Imagem 10



Servidor		Diretora		Coordenador	
NORMA VIEIRA DE SOUSA		MARTA RIBEIRO AMARAL			
Assinatura	Prontuário 36557	Assinatura	Prontuário 05519	Assinatura	Prontuário