



**Prefeitura de Santana de Parnaíba**  
**Secretaria Municipal de Segurança Urbana**  
**Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DANOS**

Data: 07 / 3 / 22      Número Relatório: 070322104605735      N° Folhas: 002

**DADOS DA AVALIAÇÃO DE DANOS**

N° Aviso Ocorrência >> 0703221046

Código da Ocorrência: DC04 - Ameaça de Desabamento

Horas: 10 : 46      VTR: Delta 02

**DADOS DO LOCAL**

Tipo de Local: Área Pública      Telefone:

Endereço: Rua Jorge Cardoso Borchal 06528-285 - Vila França      Número: 320

Complemento:      Bairro: Vila França

Ponto de Referência: Invasão      NÚMERO DE ENVOLVIDOS:

**QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO**      Código do Envolvido >>> 070322104605735001

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
01	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Nome da Mãe: #N/A      Nome da Pai: #N/A

Nacionalidade: #N/A      Naturalidade: #N/A      Estado: #N/A      Sexo: #N/A      Data Nasc.: #N/A

Endereço de Residência: #N/A      Número: #N/A      Complemento: #N/A

Bairro: #N/A      Município: #N/A      Telefone: #N/A

**QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO**      Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Nome da Mãe: #N/A      Nome da Pai: #N/A

Nacionalidade: #N/A      Naturalidade: #N/A      Estado: #N/A      Sexo: #N/A      Data Nasc.: #N/A

Endereço de Residência: #N/A      Número: #N/A      Complemento: #N/A

Bairro: #N/A      Município: #N/A      Telefone: #N/A

**QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO**      Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
03	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Nome da Mãe: #N/A      Nome da Pai: #N/A

Nacionalidade: #N/A      Naturalidade: #N/A      Estado: #N/A      Sexo: #N/A      Data Nasc.: #N/A

Endereço de Residência: #N/A      Número: #N/A      Complemento: #N/A

Bairro: #N/A      Município: #N/A      Telefone: #N/A

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRJN-BZ78-60JZ-42QK

**QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO**

**Código do Envolvido >>>**

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
04	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

**QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO**

**Código do Envolvido >>>**

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
05	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

**QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO**

**Código do Envolvido >>>**

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

**QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO**

**Código do Envolvido >>>**

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
07	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**  
 Rua Angelina Negri Gilli nº 29 – Jardim Bandeirantes – CEP 06513-055 - Santana de Parnaíba – SP  
 Telefone: (11) 4154-2166 / 199  
 e-mail: defesacivildesantanadeparnaiba@gmail.com


CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CEUSA CARVALHO. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse  
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRJN-BZ78-60JZ-42QK

## DESCRIÇÃO SUCINTA SOBRE A OCORRÊNCIA

Foi realizada nova vistoria no local onde foi removido as famílias de vidro alto risco de desabamento conforme relatorio técnico realizado por engenheiro de Defesa Civil de acordo com os relatos houve o colapso da estrutura teto paredes e piso apos forte movimento do solo mapeando como área de risco geológico R4 . O imovel foi parcialmente demolido.


CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 4-LRJN-BZ78-60JZ-42QK

Imagem 01



Ponto de referência

Imagem 02



Área de risco 4

Imagem 03



Pavimento inferior parcialmente demolido

Imagem 04



Pavimento superior totalmente demolido

Imagem 05



Local interdito e isolado

Imagem 06





Imagem 07





Imagem 08





Imagem 09






Imagem 10



Servidor

ROGERIO NASCIMENTO DA SILVA

Assinatura

Prontuário 05735

Diretora

MARTA RIBEIRO AMARAL

Assinatura

Prontuário 05519

Coordenador

Assinatura

Prontuário

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
Rua Angelina Negri Gilli nº 29 – Jardim Bandeirantes – CEP 06513-055 - Santana de Parnaíba – SP  
Telefone: (11) 4154-2166 / 199  
e-mail: defesacivildesantanadeparnaiba@gmail.com

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRJN-BZ78-6OJZ-4ZQK