



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DANOS

Data	Número Relatório	Nº Folhas
11 / 1 / 22	110122160905735	002

DADOS DA AVALIAÇÃO DE DANOS

Código da Ocorrência	Horas	VTR
DC06 - Escorregamento	16 : 09	Delta 02

Nº Aviso Ocorrência >> 1101221153

DADOS DO LOCAL

Tipo de Local		Telefone	
Área Particular		966699797	
Endereço			Número
Rua Beta 06533-225 - Parque Jaguari			377
Complemento	Bairro		
	Parque Jaguari		
Ponto de Referência		NÚMERO DE ENVOLVIDOS	
Final da rua		001	

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

110122160905735001

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
01	Proprietário	Silmara Maria da silva	470.651.75-1	SP
Nome da Mãe		Nome da Pai		
Maria Lite da silva		José Adociano da Silva		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
		SP	Feminino	
Endereço de Residência		Número	Complemento	
Bairro	Município	Telefone		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
03	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-RJG-12KQ-5CRP-2WYA

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
04	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
05	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
07	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 Rua Angelina Negri Gilli nº 29 – Jardim Bandeirantes – CEP 06513-055 - Santana de Parnaíba – SP
 Telefone: (11) 4154-2166 / 199
 e-mail: defesacivildesantanadeparnaiba@gmail.com

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CEUSA CARVALHO. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-LRJG-12KQ-5CRP-2WYA>

DESCRIÇÃO SUCINTA SOBRE A OCORRÊNCIA

No local houve o deslizamento de parte do aterro do talude lançado devido o lançamento de águas servidas da residência que faz divisão com o imóvel. Já existe auto de interdição realizado no local com o monitoramento onde foi realizado obra de estrutura de contenção para eliminar o risco do desabamento atinja o imóvel. Não foi possível realizar o contato com o responsável do imóvel da residência que originou o deslizeamento no endereço (rua delta 596 Ch. Solar II), solicito vistoria técnica da SMO. Devido a possibilidade de novos deslizamentos no local.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-LRJG-12KQ-5CRP-2WYA>

Imagem 01



Local

Imagem 02



Deslizamento

Imagem 03



Local já interditado com realização de obra.

Imagem 04



Ponto de início do deslizamento