



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DANOS

Data	Número Relatório	Nº Folhas
11 / 4 / 22	110422102036571	002

DADOS DA AVALIAÇÃO DE DANOS

Nº Aviso Ocorrência >> 1104220910

Código da Ocorrência
DC29 - Outros

Horas : 10 : 20
VTR Delta 01

DADOS DO LOCAL

Tipo de Local: Área Particular
 Telefone:
 Endereço: Avenida Conselheiro Ramalho 06535-175 - Cidade São Pedro - Gleba A
 Número: 621
 Complemento:
 Bairro: Cidade São Pedro - Gleba A
 Ponto de Referência: SESI Cidade São Pedro.
 NÚMERO DE ENVOLVIDOS:
 Código do Envolvido >>> 110422102036571001

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
01	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Nº	Condição	Nome	RG	Origem RG
03	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tee.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 4-LRFA-ADLE-61CY-58K7>

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
04	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
05	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

Código do Envolvido >>>

N°	Condição	Nome	RG	Origem RG
07	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Nome da Mãe		Nome da Pai		
#N/A		#N/A		
Nacionalidade	Naturalidade	Estado	Sexo	Data Nasc.
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Endereço de Residência		Número	Complemento	
#N/A		#N/A	#N/A	
Bairro	Município	Telefone		
#N/A	#N/A	#N/A		

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 Rua Angelina Negri Gilli nº 29 – Jardim Bandeirantes – CEP 06513-055 - Santana de Parnaíba – SP
 Telefone: (11) 4154-2166 / 199
 e-mail: defesacivildesantanadeparnaiba@gmail.com

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCPESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRFA-ADLE-6LCY-58K7

DESCRIÇÃO SUCINTA SOBRE A OCORRÊNCIA

Em atendimento a O.S. n° 16093/22 a de Defesa Civil em conjunto com o Engenheiro Civil Dirceu (matrícula 37346), deslocou ao local para realizar uma vistoria técnica. No local há uma edificação, mas o acesso desabou (escada na parte frontal), a senhora Ivani Gomes Vieira Xavier informou que está acessando a sua residência pela casa vizinha. A estrutura da edificação está aparentemente boa, porém na parte frontal da residência há um talude de aproximadamente oito metros que deslizou várias vezes em ocorrências pretéritas. A mesma informou que irá realizar futuramente obras para contenção do talude e não há a necessidade de demolir a edificação.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRFA-ADLE-6LCY-58K7

Imagem 01



Parte frontal sem acesso.

Imagem 02



Talude com ocorrências pretéritas de deslizamento.

Imagem 03



Vigas e colunas sem patologias.

Imagem 04



Laje sem patologias.

Imagem 05



Imagem 06



Imagem 07



Imagem 08



Imagem 09



Imagem 10



Servidor	
PAULO GUILHERME JOSE FERNANDES	
Assinatura	Prontuário 36571

Diretora	
MARTA RIBEIRO AMARAL	
Assinatura	Prontuário 05519

Coordenador	
Assinatura	Prontuário