

**Tipo área:** DESLIZAMENTOS

**Localidade:** AVENIDA CONSELHEIRO RAMALHO / RUA DOS SABIÃ•S, STP 04

**VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO**

Foto FV-STP-04.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

**Tipo área:** DESLIZAMENTOS

**Localidade:** AVENIDA CONSELHEIRO RAMALHO / RUA DOS SABIÃO•S, STP 04  
**AVENIDA CONSELHEIRO RAMALHO**



**IMAGEM IPT.**

**Tipo área:** DESLIZAMENTOS

**Localidade:** AVENIDA CONSELHEIRO RAMALHO / RUA DOS SABIÃ•S, STP 05.

**VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO**

Foto FV-STP-05.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

**Tipo área:** DESLIZAMENTOS

**Localidade:** AVENIDA CONSELHEIRO RAMALHO / RUA DOS SABIÃO•S, STP 05.  
**AVENIDA CONSELHEIRO RAMALHO**



**IMAGEM IPT.**

**Tipo área:** DESLIZAMENTOS

**Localidade:** RUA SANTA CRUZ / RUA PLANETA, STP-06.

**VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO**

Foto FV-STP-06.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.



IMAGEM IPT.

**Tipo área:** DESLIZAMENTOS

**Localidade:** RUA SANTA CRUZ / RUA PLANETA, STP-06.

**RUA SANTA CRUZ.**



**IMAGEM IPT.**