

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA HAITI / RUA HONDURAS, STP-07.

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-07.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA HAITI / RUA HONDURAS, STP-07.
RUA HAITI.



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA FREDERICO OZANAN. STP-08.

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-08.01: Vista geral da área e do setor mapeado.




IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA FREDERICO OZANAN. STP-08.

RUA OZANAM



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA JORGE CARDOSO BORCHAL, STP - 11

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-11.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA JORGE CARDOSO BORCHAL, STP - 11

RUA JORGE CARDOSO BORCHAL



IMAGEM IPT.