

Tipo área: INUNDACOES

Localidade: ESTRADA SÃO JOÃO / ESTRADA ECOTURÍSTICA DO SURU. STP-29.

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

FV-STP-29-01- Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: INUNDACOES

Localidade: ESTRADA SÃO JOÃO / ESTRADA ECOTURÍSTICA DO SURU. STP-29.
ESTRADA ECOTURÍSTICA DO SURU.



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA FRANCISCA B. DE ALMEIDA / RUA MARIA DA PAIXÃO PATRÃO DOS SANTOS / RUA ANA LOPES FERREIRA (AN

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-18.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA FRANCISCA B. DE ALMEIDA / RUA MARIA DA PAIXÃO PATRÃO DOS SANTOS / RUA ANA LOPES FERREIRA (AN PARQUE DOS MONTEIROS).



IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA ALICE SILVA / RUA FRANCISCA F. LEITE. STP-19.

VISÃO GERAL DA ÁREA DE RISCO

Foto FV-STP-19.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.




IMAGEM IPT.

Tipo área: DESLIZAMENTOS

Localidade: RUA ALICE SILVA / RUA FRANCISCA F. LEITE. STP-19.

ESTRADA LOURENÇO SALVADOR.



IMAGEM IPT.